

Fot. 1 Wiązar dachu nawy środkowej



Fot. 2 Widok świetlika nawy bocznej



Fot. 3 Widok dachu nawy bocznej



Fot. 4 Zabudowane dawne otwory wentylacyjne



Fot. 5 Posadowienie słupów w łaźni



Fot. 6 Uszkodzenie podwalin w elewacji wschodniej



Fot. 7 Uszkodzenie podwalin w elewacji wschodniej



Fot. 8 Ubytek podwaliny w elewacji wschodniej



Fot. 9 Podsufitka w Łażni



Fot. 10 Ubytki i zarysowania tynków w łaźni



Fot. 11 Wybarwienia tynków od Cyklonu B oraz ślady po zaciekach



Fot. 12 Odształcenia tynków wybarwionych Cyklonem B



Fot. 13 Elewacja Frontowa Pd – Wsch



Fot. 14 Elewacja boczna Pd – zach –fragment



Fot. 15 Elewacja boczna Pd – zach – fragment



Fot. 16 Elewacja boczna Pd – zach – fragment





Fot. 17 Elewacja boczna Pn – wsch – fragment



Fot. 18 Elewacja boczna Pn – zach – fragment



Fot. 19 Elewacja boczna Pn – zach – fragment



Fot. 20 Elewacja Pn – wsch – fragment



Fot. 21 Elewacja Pn – wsch – fragment



Fot. 22 Widok komory gazowej wsch



Fot. 23 Widok komory gazowej zach

